

Rev. Январь 2020

Работы выполняются на производственно-технической базе в а/п Домодедово, Москва

В фиксированную стоимость обслуживания включено:

- входной тест туалета на стенде, детальная мойка, снятие старого и нанесение нового тефлонового покрытия на чашу, переборка клапанов (Rinse Valve, Flush Valve, Anti-Siphon Valve), дефектация с заменой всех стандартных расходных материалов, сборка, переборка мотора (только для 14330-004C1, 14330-004C2, 14330-004C3 и 14330-004C4) и финальный тест;

- расходные материалы для выполнения капитального ремонта согласно СММ (крепежи (болты, винты, шайбы, гайки), уплотнения (резиновые и торцевые), идентификационные таблички, втулки заслонки, заглушки разъёмов, моющие и дезинфицирующие жидкости, смазки, герметики, тефлон, контровка, порошок для снятия тефлона).

Стоимость дополнительных работ по ремонту компонента (при необходимости) - 2 200 рублей без НДС за 1 МН

P/N	Применимость к типу ВС	Стоимость капитального ремонта (OVERHAUL), в долларах США без учета НДС
-----	------------------------	---

14320-(A, B, C-series)

14320-001-1	A320FAM	3 500
14320-001-2	A320FAM	3 500
14320-001A1	A320FAM	3 500
14320-001A2	A320FAM	3 500
14320-001C1	A320FAM	3 500
14320-001C2	A320FAM	3 500
14320-002-1	A320FAM	3 500
14320-002-2	A320FAM	3 500
14320-002A1	A320FAM	3 500
14320-002A2	A320FAM	3 500
14320-002B1	A320FAM	3 500
14320-002B2	A320FAM	3 500
14320-002C1	A320FAM	3 500
14320-002C2	A320FAM	3 500

14330-(A, B, C-series)

14330-004A1	A320FAM	3 500
14330-004A2	A320FAM	3 500
14330-004B1	A320FAM	3 500
14330-004B2	A320FAM	3 500
14330-004C1	A320FAM	3 100

14330-004C2	A320FAM	3 100
14330-004C3	A320FAM	3 100
14330-004C4	A320FAM	3 100
14330-008-1	A320FAM	3 100
14330-008-2	A320FAM	3 100

14400-(A, B, C-series)

14400-230-1NP	A320FAM	3 500
14400-230-2NP	A320FAM	3 500
14400-230A1	A320FAM	3 500
14400-230A2	A320FAM	3 500
14400-230B1	A320FAM	3 500
14400-230B2	A320FAM	3 500
14400-230C1	A320FAM	3 500
14400-230C2	A320FAM	3 500

15800-006/008/010/012/018/019/022/029/042-X

15800-006-1	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-006-2	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-008-1	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-008-2	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-010-1	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-010-2	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-012-1	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-012-2	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-018-1	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-018-2	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-019-1	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-019-2	B737 / B747 / B767 / B777	3 500
15800-022-1	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-022-2	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-029-1	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-029-2	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-029-3	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-029-4	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-029-7	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-029-8	B737 / B747 / B767 / B777	3 100
15800-029A1	E170 / B737 / B747 / B767 / B777	2 800
15800-029A2	E170 / B737 / B747 / B767 / B777	2 800
15800-029A3	E170 / B737 / B747 / B767 / B777	2 800
15800-029A4	E170 / B737 / B747 / B767 / B777	2 800
15800-042E1	B737 / B747 / B767 / B777	2 800
15800-042E2	B737 / B747 / B767 / B777	2 800
15800-042E3	B737 / B747 / B767 / B777	2 800

78100-050-X

78100-050-201	SSJ-100	3 100
78100-050-202	SSJ-100	3 100